



KARLSTADS KOMMUN


Sid 1(21)

MILJÖFÖRVALTNINGEN

Karlstad 2023-04-28

Laila Arnesson & Lisa Schyllert

Bilder - Fältbesök Acksjön 2023-04-21



Fastighetsredovisningen saknar rättsverkan
Höjder anges i RH2000
Uträttad 2019-01-29
© Lantmäteriet Dnr 109-2010/2667. © Karlstads kommun

0 500 1000 1500m

Skala 1:40000



Trumma 24 uppströms.



Trumma 24 nedströms.



Trumma 74 nedströms knäckt



Trumma 74 uppströms, väldigt dold



Trumma 75 uppströms



Trumma 75 nedströms



Trumma 25 nedströms.

Knäckt del av trumman kvar i vattnet, trumman är relinad med plast trumma. Röd cirkel visar var sten/betong trumman slutar.



Trumma 25 uppströms och bäckens utseende uppströms.



Trumma 76 nedströms



Trumma 76 uppströms



Trumma 77 nedströms (bild uppströms saknas).



Trumma 76 uppströms (markerad som 5 i bild) sett från trumma 77.



Trumma 78 uppströms



Naturliga fall i skogsbäck uppströms trumma 78.



Trumma 78 nedströms.



Trumma 26 uppströms.



Trumma 26 ovanifrån nedströms.



Trumma 26 nedströms.



Trumma 27, bro. Nedströms



Trumma 27, uppströms. Stenbro med naturlig bergvägg uppströms.



Trumma 28 uppströms.



Trumma 28 uppströms ovanifrån.



Trumma 28 nedströms.



Trumma 29, nedströms



Trumma 29 uppströms.



Östra Alstern. Trumma 70 uppströms. Inlopp ej synligt.



Östra Alstern. Trumma 70, nedströms



Trumma 70 nedströms.

Exempel på en vägtrumma som är rätt lagd norr om Acksjön.



Exempel på bra trumma uppströms ovanifrån.




Exempel på bra trumma uppströms.



Exempel på bra trumma nedströms ovanifrån.



Exempel på bra trumma nedströms.



Var på kartan trumman ligger (obs. Bortse från numret).